

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年10月15日

リコール届出番号	外-3845	リコール開始日	令和6年10月15日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機 (フラップ操作調整用アクチュエーターのペンドラムサポート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環装置 (EGR) において、バルブフラップ操作用アクチュエーターのペンドラムサポートの製造管理が不適切なため、経年変化によりペンドラムサポートが破損するものがある。そのため、バルブフラップの切り替えができなくなり、エンジン警告灯が点灯する。そのまま走行すると、排気ガスの基準を満たさなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フラップ操作調整アクチュエーターのペンドラムサポートを良品と交換する。		
不具合件数	14 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3CA-UZ7230	「BMW X3 M40d」	WBA26DN060N193634 ~ WBA26DN0X0N248800 令和4年10月19日 ~ 令和5年9月1日	339	
	3CA-JU8230A	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAJU820609P84147 令和4年11月29日	1	
			WBATH420709N93147 ~ WBATH420309N99186 令和4年9月7日 ~ 令和4年9月12日	9	
			WBATH420709P04604 ~ WBATH420609P99317 令和4年9月16日 ~ 令和4年12月12日	201	
			WBATH420109R08685 ~ WBATH420809R99485 令和4年12月20日 ~ 令和5年3月17日	404	
			WBATH420309S03158 ~ WBATH420309S08263 令和5年3月21日 ~ 令和5年3月25日	79	
	3CA-JU8230S	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAJU820409N98946 令和4年9月12日	1	
			WBAJU820209P19361 ~ WBAJU820509P77450 令和4年9月29日 ~ 令和4年11月18日	6	
			WBAJU820609R52112 ~ WBAJU820X09R94962 令和5年2月7日 ~ 令和5年3月14日	5	

			WBAJU820009S07078 ~ WBAJU820209S07681 令和5年3月24日	2	
	3CA-GT8230S	「BMW X6 xDrive 35d」	WBAGT820409N94893 ~ WBAGT820009N95992 令和4年9月8日 ~ 令和4年9月9日	4	
			WBAGT820009P07769 ~ WBAGT820009P99871 令和4年9月19日 ~ 令和4年12月13日	69	
			WBAGT820X09R00057 ~ WBAGT820009R95406 令和4年12月13日 ~ 令和5年3月14日	167	
			WBAGT820209S01151 ~ WBAGT820109S02369 令和5年3月19日 ~ 令和5年3月21日	18	
			4型式	4車種	(製作期間の全体範囲) 令和4年9月7日 ~ 令和5年9月1日

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。