


改善箇所説明図



後席シート脚部において、溶接設備の管理が不十分なため、取付ブラケットの溶接強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該溶接がはがれてガタが生じ、最悪の場合、衝突時に乗員を保護できないおそれがある。

改善の内容

全車両、後席シート脚部を良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の2桁目上部に黄色ペイントを塗布する。