


改善箇所説明図



不具合発生箇所

車両制御ECU

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

大型トラックの運転支援装置において、車両制御ECUのプログラムが不適切なため、ドライバー異常時対応システム（EDSS）が作動し停車した際に制動力が保持されない。そのため、当該システムが作動し坂路等で停車した場合、車両が動き出すおそれがある。

改善の内容：

全車両、車両制御ECUのプログラムを対策プログラムへ書き換える。

識別：改善済車両には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの上に
黒色ペイントを塗布する。