


改善箇所説明図



歩行者衝突
センサー

センサーハーネス

不具合発生箇所

ポップアップフードの電気配線において、バンパーハーネスのコネクタ端子配列が不適切なため、歩行者衝突検知センサーの入力値が正しく演算されない。この場合においても、ポップアップフードの作動は保安基準を満足しているものの、社内基準の試験条件下において、正しく作動しないおそれがある。

改善の内容

正しい端子配列のバンパーハーネスに交換する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。