

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月21日

リコール届出番号	5576	リコール開始日	令和6年11月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	走行装置（アルミホイール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アルミホイールにおいて、製造工程の部品管理が不十分なため、車両を代表する記号表示がない開発時に試作したホイールを誤って装着したものがある。そのため、保安基準第9条（走行装置等の基準）に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ホイール裏面の車両を代表する記号表示を点検し、表示がないものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	5BA-URZ100	「LC500」	URZ100-0006812～URZ100-0008456 令和5年3月8日～令和6年8月9日	566	
	6AA-GWZ100	「LC500h」	GWZ100-0003221～GWZ100-0003382 令和5年5月12日～令和6年8月8日	99	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月8日～令和6年8月9日	(計665台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
アルミホイール	4261A-11050	令和 5 年 8 月 1 日～令和 6 年 8 月 9 日	5	「LC500」 「LC500h」
	4261A-11060		19	
合 計			(計24本)	

対象数は、対象車両で点検し交換する本数も含めての最大本数。
交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。