


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

フロントドライブシャフトにおいて、生産設備の管理が不十分なため、車輪側ジョイント部の構成部品が組付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ジョイント部が損傷し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロントドライブシャフトの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号の1桁目の左に黄色ペイントを塗布する。