


改善箇所説明図



注：□内は仕様どおりに製造されていない部品を示す

ホイールを車軸に固定するセンターロック機構において、製造が不適切なため、仕様どおりになっていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、センターロックが破損し、最悪の場合、ホイールが脱輪するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前後左右ホイールのセンターロック機構を点検し、点検結果に応じセンターロック機構を良品と交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の9桁目の下に黄色ペイントを塗布する。