

連絡先	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和 6 年 12 月 9 日

リコール届出番号	外-3888	リコール開始日	令和 6 年 12 月 9 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリー ダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機 (可変バルブタイミングシステムの調整ユニットのボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インテーク側及びエキゾースト側の可変バルブタイミングシステムの調整ユニットにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが破損することがある。そのため、システムが適切に作動せず、エンジン警告灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを対策品に交換する。また、当該ボルトに緩みや破損がある場合は、対策品のボルトを組み込んだ新品の調整ユニットに交換する。		
不具合件数	24 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
BMW	ABA-UD30	「BMW 130i」	WBAUD52030J012117 ~ WBAUD52080J012419 平成 21 年 9 月 22 日 ~ 平成 23 年 4 月 19 日	108	
			WBAUD52020PF53708 ~ WBAUD52030PF53765 平成 21 年 10 月 19 日 ~ 平成 23 年 2 月 28 日	26	
	ABA-UC30	「BMW 135i クーペ」	WBAUC920X0VM06474 ~ WBAUC92080VM07753 平成 22 年 3 月 22 日 ~ 平成 23 年 7 月 8 日	2	
	ABA-VB25	「BMW 325i」	WBAPH16070NM60597 ~ WBAPH16040NM60640 平成 22 年 2 月 5 日 ~ 平成 22 年 2 月 12 日	2	
	ABA-VS25	「BMW 325i ツーリング」	WBAUT92070A539121 ~ WBAUT92020A539124 平成 22 年 2 月 8 日 ~ 平成 22 年 2 月 22 日	4	
	ABA-VF25	「BMW 325Xi」	WBAPK11060A508090 ~ WBAPK11030A508094 平成 21 年 9 月 10 日 ~ 平成 22 年 1 月 13 日	3	

	ABA-DX35	「BMW 335i カブ`リォレ」	WBADX72010E241889 平成 22 年 9 月 20 日	1	
	DBA-FP25	「BMW 523i」	WBAFP32000C544823 ～ WBAFP32000C868502 平成 22 年 6 月 2 日 ～ 平成 23 年 8 月 2 日	3,156	
	DBA-MT25	「BMW 523i ツーリング`」	WBAMT52020C451008 ～ WBAMT52050C898299 平成 22 年 6 月 16 日 ～ 平成 23 年 7 月 18 日	1,105	
			WBAMT52000DS18500 ～ WBAMT52090DS18575 平成 23 年 7 月 18 日 ～ 平成 23 年 8 月 3 日	61	
	ABA-NU25	「BMW 525i」	WBANU51050C012307 ～ WBANU52090C229650 平成 21 年 9 月 3 日 ～ 平成 21 年 12 月 11 日	236	
	ABA-PU25	「BMW 525i ツーリング`」	WBAPU52080CX91516 ～ WBAPU52040CX91626 平成 21 年 9 月 14 日 ～ 平成 22 年 3 月 25 日	61	
	DBA-FR30	「BMW 528i」	WBAFR11030C258111 ～ WBAFR12070C945610 平成 22 年 2 月 24 日 ～ 平成 23 年 8 月 4 日	2,313	
	DBA-MU30	「BMW 528i ツーリング`」	WBAMU32030C517003 ～ WBAMU32080C517921 平成 22 年 9 月 7 日 ～ 平成 23 年 8 月 3 日	690	
	ABA-NU30	「BMW 530i」	WBANU92040CU38138 ～ WBANU92090CU38152 平成 21 年 9 月 10 日 ～ 平成 21 年 10 月 23 日	6	
	ABA-PU30	「BMW 530i ツーリング`」	WBAPU92080CX66672 ～ WBAPU92090CX66681 平成 21 年 9 月 9 日 ～ 平成 22 年 1 月 15 日	3	
	ABA-PV30	「BMW 530Xi ツーリング`」	WBAPV51000CU75168 平成 21 年 9 月 17 日	1	
	CBA-FR35	「BMW 535i」	WBAFR72050C264364 平成 22 年 2 月 22 日	1	
	DBA-FR35	「BMW 535i」	WBAFR720X0C580228 ～ WBAFR72080C958045 平成 22 年 9 月 22 日 ～ 平成 23 年 6 月 22 日	3	
	CBA-SN30	「BMW 535i ク`ランツ`リス モ」	WBASN22020C193301 ～ WBASN22000C193779 平成 22 年 3 月 18 日 ～ 平成 22 年 7 月 24 日	2	
	ABA-EH30	「BMW 630i」	WBAEA12020C098174 ～ WBAEA12040C098192 平成 21 年 9 月 11 日 ～ 平成 22 年 4 月 8 日	3	
	DBA-LW30	「BMW 640i カブ`リォレ」	WBALW72030C582348 平成 22 年 12 月 23 日	1	
	DBA-LW30C	「BMW 640i ク`ーペ`」	WBALW320X0C798755 平成 23 年 7 月 18 日	1	
	ABA-VL25	「BMW X1 xDrive25i」	WBAVL52000VL58013 ～ WBAVL52020VL58305 平成 22 年 2 月 17 日 ～ 平成 22 年 4 月 15 日	98	
			WBAVL52090VP32053 ～ WBAVL52030VP33781 平成 22 年 5 月 17 日 ～ 平成 23 年 8 月 8 日	894	
	ABA-PC25	「BMW X3 2.5Si」	WBAPC72020WG63062 ～ WBAPC72060WG63243 平成 21 年 11 月 18 日 ～ 平成 22 年 2 月 25 日	22	

	CBA-WX30	「BMW X3 xDrive28i」	WBAWX52050L397605 ～ WBAWX52000L398483 平成 23 年 1 月 21 日 ～ 平成 23 年 9 月 13 日	225	
			WBAWX52010LK44011 ～ WBAWX52040LK44486 平成 22 年 11 月 9 日 ～ 平成 23 年 1 月 19 日	117	
	ABA-PC30	「BMW X3 3.0Si」	WBAPC92060WE71994 ～ WBAPC92020WE72009 平成 21 年 11 月 10 日 ～ 平成 22 年 3 月 24 日	2	
	ABA-FE30	「BMW X5 3.0 si」	WBAFE42060LK99165 ～ WBAFE42000LK99677 平成 21 年 10 月 9 日 ～ 平成 22 年 3 月 3 日	46	
	ABA-ZV30S	「BMW X5 xDrive35i」	WBAZV42090LL57606 平成 22 年 6 月 15 日	1	
	ABA-LM25	「BMW Z4 sDrive 23i」	WBALM32050E355911 ～ WBALM32010E494966 平成 21 年 9 月 7 日 ～ 平成 23 年 7 月 28 日	1,338	
	(28 型式)	(27 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 9 月 3 日 ～ 平成 23 年 9 月 13 日	(計 10,532 台)	

(備考)本件は、平成 26 年 6 月 25 日付け届出番号「外-2055」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。