

改善箇所説明図



写真と図は左ハンドル仕様車



不具合発生箇所

インストルメントクラスタ

注: は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

インストルメントクラスタの制御プログラムが不適切なため、リアフォグランプの作動を示す識別表示が正しくなく、協定規則第 121 号の要件に適合しない。

改善の内容

全車両、インストルメントクラスタの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する