

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月12日

リコール届出番号	5595	リコール開始日	令和6年12月13日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（リヤブレーキキャリパの取付けボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤブレーキキャリパにおいて、当該キャリパの取付けボルトの締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、制動時や段差乗り越え時に異音が発生し、最悪の場合、当該ボルトが脱落して、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを点検し、締め付けトルクが不足している場合は、当該ボルトを新品と交換し、規定トルク値で締め付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4AA-WDB3S	「フロンクス」	MBHKWDB3S00297356 ～ MBHKWDB3S00371226 令和6年9月13日～令和6年11月8日	1,342	
	4AA-WEB3S		MBHKWEB3S00322058 ～ MBHKWEB3S00369773 令和6年9月18日～令和6年11月6日	569	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月13日～令和6年11月8日	(計1,911台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。