

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和7年1月23日

改善対策届出番号	710	改善対策開始日	令和7年1月24日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 井上 雅宏 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(フロアハーネス)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	保冷車のフロアハーネスにおいて、配線を固定するテープの耐熱性が不足しているため、走行中の熱によってテープが剥がれ、配線が垂れ下がることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、垂れ下がった配線が高温になった排気管と接触し、発煙するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、配線を耐熱性の高いナイロンバンドで固定する。すでにテープが剥がれている場合は、必要に応じてフロアハーネスを補修する。		
不具合件数	21件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ダイハツ	3BD-S500P	「ハイゼットトラック」	S500P-0151529～S500P-0186620 令和4年1月7日～令和5年12月4日	425	保冷車
	3BD-S510P		S510P-0425252～S510P-0551166 令和4年1月10日～令和5年11月13日	241	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月7日～令和5年12月4日	(計 666 台)	