

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

令和7年1月31日

リコール届出番号5545に係る訂正について

日産自動車株式会社は、令和6年10月3日に届出番号「5545」にてリコール届出を行い、販売会社に入庫し対象部品の制御プログラムを修正する改善措置を実施しているところです。

同社は、より利便性の高い修理方法を検討する中で、アリア及びセレナの Nissan Connect ナビゲーションシステム装着車両については、車両を販売会社に入庫する必要が無い、使用者・所有者によるプログラム修正が可能になったため、今般、改善措置の内容を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

※詳細は、リコール届出一覧表及び改善箇所説明図をご確認ください。

○リコール届出一覧表及び改善箇所説明図の新旧表（下線部が変更箇所） （新）

改善措置の内容	全車両、ボディーコントロールモジュールの制御プログラムを修正する。 E13 型車については取扱説明書に降車時オートロック作動灯点灯時間の記載がある為、合わせて修正した一頁を取扱説明書に差し込む。
---------	--

識別：販売会社による診断機を用いた制御プログラム修正を実施した車両については、赤色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

無線で配信された対策ソフトウェアにより制御プログラムを修正した車両については、設定画面に表示されるプログラムのバージョン番号が以下の古い番号以外であることで識別する。

アリア；284B32803R / 284B36286R / 284B39690R

セレナ；988H37DA2B / 988H37DA3A / 988H37DA3B / 988H37DA3E / 988H37DA4A

備考：アリアおよびセレナの Nissan Connect ナビゲーションシステム装着車両については、一定の期間、無線で対策ソフトウェアを配信し、ナビゲーションディスプレイにて案内することで、使用者・所有者にて書き換えを行う。

なお、前述によらない場合は、販売店で対応する。

（旧）

改善措置の内容	全車両、ボディーコントロールモジュールの制御プログラムを修正する。 E13 型車については取扱説明書に降車時オートロック作動灯点灯時間の記載がある為、合わせて修正した一頁を取扱説明書に差し込む。
---------	--

識別：赤色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。