


改善箇所説明図



 は、不具合箇所を示す

<不具合の状況>

ブレーキシステムコントロールモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、ブレーキフルードが低下した場合、設計どおりに警告灯が点灯しない。そのため、運転者はブレーキフルードが低下したことを認識出来ず、安全に停止出来ないおそれがある。

<改善内容>

全車両、ブレーキシステムコントロールモジュールのソフトウェアをアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に青色ペイントを塗布する。