


改善箇所説明図



注： は、プログラムを更新する部品を示す。

インフォテインメントシステムユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、走行中にリセットまたは走行可能状態にする際に起動しないことがある。そのため、ドライバーインフォメーションディスプレイが表示されず、速度計の確認ができない。

改善の内容

全車両、インフォテインメントシステムユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3953、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。