


改善箇所説明図



注： は、プログラム書換え部を示す。

基準不適合発生箇所

直前直左カメラの映像を表示する装置において、カメラからの信号をディスプレイに表示させる制御プログラムが不適切なため、直前直左確認用のカメラ映像が表示されないことがある。そのため、直前直左の視界を確認できず、保安基準に適合しない。

(※直前直左カメラの映像を表示する装置は、カメラ、インテグレートッド ディスプレイモジュール及びインフォテイメントコンピュータコントロールモジュールで構成されたものをいう。)

改善の内容

全車両、カメラからの信号をディスプレイに表示させる制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。