


改善箇所説明図



側方反射器及び後部反射器において、機器管理が不適切なため、反射器内部の表面が適切に成型されていないものがある。そのため、反射光が散乱し、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、側方反射器及び後部反射器を良品と交換する。

識別：車台番号打刻右端に白色ペイントを塗布する。

注：  内は改善箇所を示す。