

ペダル付き電動バイク(一般原動機付自転車)の 市場サーベイランス(第1弾)不適合箇所

注)試験車両における主な不適合箇所を記載。

有限会社アルザン(デザート20)



- ・ 後写鏡及び後部反射器が装備されていない。
- ・ 制動灯が、昼間、後方100mの距離から点灯を確認できない。
- ・ 後部の方向指示器が、昼間、指示する方向の100m先の距離から点灯を確認できない。
- ・ 前照灯が、減光又は照射方向の下向き変換をできない。

ハンディグッズ株式会社(BK11)



- ・ 前照灯等が、スイッチにより消灯可能となっており、原動機作動時に常に点灯しない。
- ・ 課税標識の番号が、夜間、後方8mの距離から確認できない。
- ・ 後部の方向指示器が、昼間、指示する方向の100m先の距離から点灯を確認できない。
- ・ 方向指示器、後写鏡及び前照灯の取付け位置が基準値内ではない。

ライティング商事(20ML500W-36V14A-B)



- ・ 前照灯等が、スイッチにより消灯可能となっており、原動機作動時に常に点灯しない。
- ・ 課税標識の番号が、夜間、後方8mの距離から確認できない。

モビマックスジャパン株式会社(ALETTA)



- ・ 前照灯等が、スイッチにより消灯可能となっており、原動機作動時に常に点灯しない。
- ・ 番号灯が、前照灯と連動して点灯せず、制動灯と連動して点灯する。