


改善箇所説明図



注：□ は、不具合発生箇所を示す。

不具合内容

電動パワーステアリング（以下、EPAS という。）において、プログラムの設計が不適切なため、過電圧により基板のモーター駆動部品に負荷がかかることがある。

そのため、警告メッセージが表示されるとともに停車時に EPAS が停止し、ステアリングを操作するためにさらに大きい力が必要となる。

改善の内容

全車両、OTA により対策されたプログラムに書き換える。

識別：ソフトウェアバージョン 2023.38.4 かそれ以降