


改善箇所説明図



不具合発生箇所

注： は、交換部品を示す。

ロード・ローラのサブエンジンコントロールユニットにおいて、設計検討が不十分なため、故障診断後に自動再生禁止ランプが点灯し、自動再生できないことがある。

改善措置の内容：全車両、サブエンジンコントロールユニットを対策品に交換する。

識別：サブエンジンコントロールユニットの赤丸印で識別する。

