


改善箇所説明図



基準不適合部位

注：  交換/対策部位

リアバンパーに装着されている後退灯と後部霧灯において、製造工程での作業が不適切なため、正規仕様と異なる部品が装着されているものがある。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、後退灯と後部霧灯を点検し、正規仕様と異なる部品が装着されている場合は、正規仕様の部品に交換する。

識別： 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。