


改善箇所説明図



ナビゲーションシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、起動不能や使用中の再起動の繰り返し等が発生することがある。そのため、液晶画面に直前直左確認時や後退時のカメラ映像が表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ナビゲーションシステムの制御プログラムを対策仕様に書き替える。

注：図中の 内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：後席右側ドアのドアチェッカーのヒンジにあるピン下側の頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。