


## 改善箇所説明図



後部霧灯において、バルブソケットの製造が不適切なため、接点間の接続ができないものがある。そのため、後部霧灯が点灯せず、保安基準不適合となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後部霧灯(左右)のバルブソケットを良品に交換し、バルブを新品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。