


## 改善箇所説明図



左右のフロントフェンダーにおいて、設計検討が不十分なため、ホイールがフェンダーから突出しているものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左右のフロントフェンダーにモールを取り付ける。

### 識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注：  は対策のために取り付ける部品を示す。