



改善箇所説明図



室内後写鏡（凸面鏡）において、製造工程における寸法管理が不適切なため、鏡面幅が小さいものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。

改善の内容 ；
全車両、当該後写鏡を良品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート下部中央に識別ペイント（緑色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。