

改善箇所説明図



座席の座面及び背もたれの内装材において、表皮の内側にある防水フィルム、及びウレタン材の一部の材料選定が不適切なため、燃焼試験の基準より速い速度で燃焼する。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容：全車両、座席の座面及び背もたれを対策品に交換する。

識別：車台番号横に赤丸ペイントを行なう。

注：□ は交換する部品を示す。