


## 改善箇所説明図



フライホイールハウジングにおいて、製造工程でのプレートカバー取付けボルトの締付け指示が不適切なため、規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトおよびプレートカバーが走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容:  
全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。

識別 : 助手席側シリアルナンバープレート左上に、識別ペイント (黄色) を塗布する。

注 :  は、措置する部品を示す。