


改善箇所説明図



○ は、不具合箇所を示す

<不具合内容>

トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアにおいて、設計検討が不十分なため、特定の状況下で正しく制御できないことがある。そのため、最悪の場合、走行中にホイールがロックするおそれがある。

<改善内容>

トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に橙色ペイントを塗布する。