

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	T E L : 03-5253-8111 (内線42361)
アドレス :	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年10月8日

リコール届出番号	外-4076	リコール開始日	令和7年10月9日
届出者の氏名又は名称	Tesla Japan合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインステイン 制作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 問い合わせ先：0120-312-441		
不具合の部位（部品名）	ボディコントローラモジュール（制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側のボディコントローラモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、運転席側パワーウィンドウの制御プログラムが不適切なものがある。 そのため、指を挟んだ際等に、挟み込み防止機能が正常に作動せず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、OTAにより、当該プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール又は車載ディスプレイへの表示で通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び制作期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-YL1YT	Model Y	LRWYHCFJ6SC018403～LRWYHCFJ7SC166561 令和7年4月10日～令和7年7月14日	1,108	右ハンドル仕様に限る
	ZAA-YL3YT		LRWYHCEK5SC018404～LRWYHCEK8SC137399 令和7年4月11日～令和7年6月29日	854	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年4月10日～令和7年7月14日	(計1,962台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。