

# 改善箇所説明図



対象車両は右ハンドル仕様

基準不適合発生箇所

ボディコントローラモジュール

注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。

右側のボディコントローラモジュールにおいて、設計検討が不十分なため、運転席側パワーウィンドウの制御プログラムが不適切なものがある。

そのため、指を挟んだ際等に、挟み込み防止機能が正常に作動せず、保安基準に適合しないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、OTAにより、当該プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：ソフトウェアバージョン 2025.26.7+ 以降