

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 10 月 23 日

リコール届出番号	外-4096	リコール開始日	令和 07 年 10 月 23 日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： https://www.stellantis.jp Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁		
不具合の部位(部品名)	電気装置(エアコンブロワーモーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンブロワーモーターにおいて、製造工程が不適切なため、コネクタ内部のピンが適正位置に組み付けられていないものがある。そのため、当該コネクタの接続不良によりブロワーモーターが作動せず、デフロスタが機能しないため、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタを確認し、コネクタピンに異常がある場合はブロワーモーターを新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3LA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4RJYK68P8765182～1C4RJYK60P8912658 令和 04 年 12 月 26 日～令和 06 年 03 月 22 日	57 台	
ジープ	3LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN65P8725850～1C4RJYN65P8914014 令和 05 年 01 月 19 日～令和 06 年 04 月 11 日	81 台	
ジープ	7BA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4PJHKN6P8775580～1C4PJHKNXP8903299 令和 05 年 03 月 13 日～令和 06 年 07 月 30 日	274 台	
ジープ	7BA-WL36L	「グランド チェロキーL」	1C4RJKKG3P8773261～1C4RJKKG1P8807200 令和 05 年 04 月 10 日～令和 05 年 12 月 04 日	6 台	
ジープ	7BA-WL36LA	「グランド チェロキーL」	1C4RJKNG5P8723621～1C4RJKNG5P8914892 令和 05 年 05 月 15 日～令和 06 年 03 月 22 日	48 台	
	(計 5 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 04 年 12 月 26 日～令和 06 年 07 月 30 日	(計 466 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。