


改善箇所説明図



改善の内容:

全車両、当該Oリングを新品に交換するとともに、潤滑剤を塗布して再度組付けを行う。

識別：助手席側ドア開口部のドアストライカ右上に、識別シール（紫色）を貼付する。

注： [] は、措置する部品を示す。