


## 改善箇所説明図



### 不具合の概要

ウイングパワーユニット取付ブラケットにおいて、溶接管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等で溶接部に亀裂が発生し、亀裂が進展して破断、最悪の場合、ウイングパワーユニットが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、対策品ブラケットを追加し取付ける。

### 識別 の方法

改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカーフ付近にNo.5774のステッカーを貼付する。