

令和8年3月3日
物流・自動車局 審査・リコール課

三菱ふそうトラック・バス株式会社によるフロントバイザー&ブラックベルトセットに関わる
自主改善の実施について

三菱ふそうトラック・バス株式会社から、用品として販売したフロントバイザー&ブラックベルトセットについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和8年3月上旬
不具合の内容	後付け用品として設定したフロントバイザー&ブラックベルトセットの取付ステーにおいて、溶接指示が不適切なため、製品の溶接品質が確保できず、取付ステー(パイプ)と取付ステー(ブラケット)間の溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動や風圧の影響により当該部位が破断するおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フロントバイザーが取付ステーごと脱落する。
自主改善の内容	全車両、フロントバイザー&ブラックベルトセットを取り外す。なお、購入時の費用については返金する。
不具合件数	1件
事故の有無	なし
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・利用者：ダイレクトメール等で通知する。・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知の為の措置は取らない。・弊社のインターネットホームページに掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
フロントバイザー &ブラックベルト セット	QZ100836	令和7年2月13日～令和7年2月17日	3個	大型トラックに装着されているものが対象
合計			3個	-

問い合わせ先

三菱ふそうトラック・バス株式会社 お客様相談センター

TEL : 0120-930-397

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室 久米・藤坂
電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42353)