

改善箇所説明図



基準不適合部位
(サイドウォール部)

不具合の概要

大型トラック・バス用スタッドレスタイヤにおいて、製造工程における検出機器の管理が不十分なため、サイドウォール部に配置しているスチール材料へのゴム付きが不足し、タイヤ内面のゴム厚みが薄くなるものがある。そのため、走行中にサイドウォール部が損傷（膨れ・亀裂）してエアが漏れ、最悪の場合、タイヤのバーストが発生するおそれがある。

改善の内容

不具合対象タイヤを良品タイヤと交換する。

識別 : タイヤ側面の年週コード又は識別番号による