

連絡先： 国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

令和8年3月31日

リコール届出番号外4098に係る訂正報告について

フォードモーターカンパニーは、令和7年10月31日に届出番号外4098のリコール届出を行ったところですが、基準不適合状態にあると認める構造、装置のアプローチランプの装備に誤りがあることが判明したため、今般、不具合の概要について訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

○リコール届出書及び一覧表の新旧表 (下線部が変更箇所)

(新)

リコール届出番号	外-4098	リコール開始日	令和7年 10月 31日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右サイドミラーのLEDのアプローチランプの内部基板において、設計検討が不十分なため、使用過程でポッティング材（絶縁材）に隙間や亀裂が生じ、雨等により水や湿気が侵入し腐食することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、短絡して発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		

(旧)

リコール届出番号	外-4098	リコール開始日	令和7年 10月 31日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左サイドミラーのLEDのアプローチランプの内部基板において、設計検討が不十分なため、使用過程でポッティング材（絶縁材）に隙間や亀裂が生じ、雨等により水や湿気が侵入し腐食することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、短絡して発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		