


改善箇所説明図



ACMにおいて、ソフトウェアの設計検討が不十分なため、尿素水ポンプ回転センサー故障時にエンジン警告灯(MIL)が点灯しない。そのため、保安基準に適合しない。
(ACM : After Treatment System Control Module 排気後処理制御装置用コントロールユニット)

改善措置の内容

全車両、ACMのソフトウェアを修正したものに書き換える。

注 : は、ソフトウェアを対策品に書き換える部品を示す。

識別 : 作業完了車には、車両右前輪のフェンダー内側上部に白色ペイントを塗布する。