

# 改善箇所説明図



計器盤内の方向指示器回路において、設計が不適切なため、回路の断線状態を検出する制御が適切に作動せず、当該回路が断線状態であると誤判定することがある。そのため、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、計器盤を対策品に交換する。

また、計器盤を交換する際は、その時点の走行距離をメンテナンスノートに記録する。

識別：弊社のインターネットホームページのバイク・スクーターリコール等情報検索に“実施済”と表示する。

注： 計器盤 は交換する部品を示す。