


改善箇所説明図



方向指示器（シグナルランプ）において、バルブ製造時の工程管理が不適切なため、バルブ内に異物が混入している、または、バルブにひび割れが生じているものがある。そのため、早期にフィラメントが損傷し、シグナルランプが点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、シグナルランプのバルブを良品に交換する。

注：□ は交換する部品を示す。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済み”と表示する。