


## 改善箇所説明図



バッテリーEV（電気自動車）システムにおいて、駆動用バッテリーコンピュータの制御プログラムの検討が不十分なため、特定の条件下でバッテリー制御状態を正しく認識できなくなり、異常と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに、当該システムが停止し、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、駆動用バッテリーコンピュータの制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：各社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。