


改善箇所説明図



不具合の内容

高所作業車のセーフティコーンを格納する可倒式トレーにおいて、ロック機構の強度検討が不十分のため、走行振動により当該ロック機構が破損することがある。そのため、走行中にロックが外れてトレーが傾くことでセーフティコーンが落下し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ロック機構を対策品に交換する。

注: は交換する部品を示す。