


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リチウムイオンバッテリーコントローラにおいて、制御プログラムが不適切なため、不要な異常判定を行うことがある。そのため、コンビネーションメータにEVシステム警告メッセージを表示するとともに駆動モータ出力が制限され、最悪の場合、走行中に駆動用モータへの出力を停止し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、リチウムイオンバッテリーコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

注： は、制御プログラムを修正する部品を示す。