

改善箇所説明図



ドライバーアシストシステムコントロールユニット

注： は改善箇所

不具合内容及び原因

ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像信号の伝送が途切れることがある。そのため、トップビューシステムの映像が映らなくなり、車両の直左（右）映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：車両識別プレートの下側に、緑色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-4214 の改修と記入する。