

改善箇所説明図

【対象車両外観、改善対象部位】



は不適合部位を示す。

【不具合の内容】

1 台積み車両運搬車において、製造時の作業指示が不適切なため、リヤコンビネーションランプの左右と上下が誤って取り付けられたものがある。そのため、水抜きが適切に行われずに短絡し、電気が供給されず当該ランプが不点灯となり、保安基準に適合しないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、リヤコンビネーションランプの取付状態を確認し、誤って取り付けられている場合は、新品のリヤコンビネーションランプを適切に取り付ける。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.5855 のステッカーを貼付する。