


改善箇所説明図



エンジンのカムシャフトチェーンにおいて、設計検討が不十分なため、当該チェーンの構成部品が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、当該チェーンが破断して走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、カムシャフトチェーン及び関連部品を対策品に交換する。

識別：車台番号の左から10桁目の上部に黄色のペイントを塗る。(プジョー・シトロエン・DS)
運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。(フィアット)