

改善箇所説明図



注： は、制御プログラムを書き換える部位を示す。

トランスミッション・コントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、4 速で走行中にギアがニュートラルになり固定されることがある。そのため、駆動力を失い走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッション・コントロールユニットの制御プログラムを、対策された制御プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する