


改善箇所説明図




運転者席及び助手席シートにおいて、左側サイドフレームを成型する金型及び製造管理が不適切なため、当該フレームの端部が正しく成型できていないものがある。そのため、当該フレーム端部の形状が保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、運転者席及び助手席シートの左側サイドフレーム端部に、保護材を追加する。

変更前	変更後
左側 サイドフレーム端部	保護材

注：  は追加する部品を示す。

識別：本田技研工業(株)のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。