



改善箇所説明図



リヤビューカメラ

基準不適合発生箇所

リヤビューカメラにおいて、製造工程が不適切なため端子がカメラ内部のプリント基板に正しくはんだ付けされておらず、接触不良になっているものがある。そのため、通電性が不十分となり断続的に映像が映らなくなり、後退時に衝突するおそれがある。

改善の内容

全車両、カメラ画像の状態を点検し、必要に応じてリヤビューカメラを良品に交換する。

識別：マスタング 左トランクリッドヒンジボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。

ナビゲーター 右フロントドアのドアストライカー下側ボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：  内は改善箇所を示す。