

改善箇所説明図



後退灯において、設計検討が不十分なため、取付高さが保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、左側の後部霧灯を後退灯に変更するとともに後退灯の配索を変更する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。