


改善箇所説明図



コンビネーションメーターにおいて、開発時の制御プログラムの検討が不十分なため、エンジンスイッチの電源モードON時にメーターの液晶ディスプレイが表示されないことがある。そのため、速度計や警告灯などが確認できないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーションメーターの制御プログラムを対策仕様書き替える。

注：図中の 内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等対象車両検索に「実施済」と表示する。