


改善箇所説明図



注: は交換する部品を示す。

シートカバー及び前席ドアアームレストの特定の内装材において、表皮の加工方法の検討が不十分であったため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼するものがあり、保安基準に適合していないおそれがある。

改善の内容

全車両、車台番号を確認し、いずれかの改善措置を行う。

- ①シートカバーを対策品に交換し、ドアアームレストを良品に交換する。
- ②ドアアームレストを良品に交換する。

識別

各社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に”実施済”と表示する。